

중고자동차 성능·상태 점검 기록부
([] 자동차 가격조사·산정 선택)

제 6517111434 호 ※ 자동차 가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)

① 차 명	말리부 2.0 DOHC (세부모델:)			② 자동차등록번호	30모2909				
③ 연 식	2012	④ 검사유효기간	2024년 01월 18일 ~ 2026년 01월 17일						
⑤ 최초등록일	2012년 01월 18일		⑦ 변속기종류	☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토 ☐ 무단변속기 ☐ 기타()					
⑥ 차대 번호	KLAGA692DCB011548								
⑧ 사용 연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타								
⑨ 원동기형식	LTD	⑩ 보증유형	☐ 자가보증	☒ 보험사보증 [현대해상]	가격산정기준가격				만원

자동차 종합상태


(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적습니다)

⑪ 사용이력	상 태	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 많음 ☒ 보통 ☐ 적음	현재 주행거리 148,911 Km	만원
차대번호표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원
배출가스	☒ 일산화탄소 ☒ 탄화수소 ☐ 매연	0.5 %, 50 ppm, %	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 전체도색 ☐ 색상변경	만원
주요옵션	☐ 있음 ☐ 없음	☐ 섀루프 ☐ 내비게이션 ☐ 기타	만원
리콜대상	☐ 해당없음 ☒ 해당	리콜이행 ☒ 이행 ☐ 미이행	

사고 교환 수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적습니다)

※ 상태표시부호: X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫ 사고이력 (유의사항 4 참조)		☐ 있음 ☒ 없음		단순수리		☐ 있음 ☒ 없음	
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위						가격조사·산정액 및 특기사항	
외판부위	1랭크	☐ 1. 후드 ☐ 2. 프론트펜더 ☐ 3. 도어 ☐ 4. 트렁크 리드 ☐ 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)				만원	
	2랭크	☐ 6. 쿼터패널(리어펜더) ☐ 7. 루프패널 ☐ 8. 사이드실패널					
주요골격	A랭크	☐ 9. 프론트패널 ☐ 10. 크로스멤버 ☐ 11. 인사이드패널 ☐ 17. 트렁크플로어 ☐ 18. 리어패널					
	B랭크	☐ 12. 사이드멤버 ☐ 13. 휠하우스 ☐ 14. 필러패널 (☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19. 패키지트레이					
	C랭크	☐ 15. 대쉬패널 ☐ 16. 플로어패널					

자동차 세부상태

(가격조사·산정 및 특기사항은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적습니다)

(14) 주요장치	항목/해당부품		상 태		가격조사·산정액 및 특기사항	
자기진단	원동기		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	변속기		☒ 양호	☐ 불량		
원 동 기	작동상태(공회전)		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	오일누유	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		실린더 블록 / 오일팬	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
	오일 유량		☒ 적정	☐ 부족		
	냉각수누수	실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		워터펌프	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		라디에이터	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		냉각수 수량	☒ 적정	☐ 부족		
커먼레일		☐ 양호	☐ 불량			
변 속 기	자동변속기 (A/T)	오일 누유	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
		오일유량 및 상태	☒ 적정	☐ 부족 ☐ 과다		
		작동상태(공회전)	☒ 양호	☐ 불량		
	수동변속기 (M/T)	오일 누유	☐ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		기어변속장치	☐ 양호	☐ 불량		
		오일유량 및 상태	☐ 적정	☐ 부족 ☐ 과다		
		작동상태(공회전)	☐ 양호	☐ 불량		
동력전달	클러치 어셈블리		☐ 양호	☐ 불량	만원	
	등속조인트		☒ 양호	☐ 불량		
	추진축 및 베어링		☒ 양호	☐ 불량		
	디퍼렌셜 기어		☒ 양호	☐ 불량		
조 향	동력조향 작동 오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
	작동상태	스티어링 펌프	☒ 양호	☐ 불량		
		스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호	☐ 불량		
		스티어링조인트	☒ 양호	☐ 불량		
		파워고압호스	☒ 양호	☐ 불량		
		타이로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호	☐ 불량		
제 동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
	브레이크 오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
	배력장치 상태		☒ 양호	☐ 불량		
전 기	발전기 출력		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	시동 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	와이퍼 모터 기능		☒ 양호	☐ 불량		
	실내송풍 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	라디에이터 팬 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	윈도우 모터		☒ 양호	☐ 불량		
고전원 전기장치	충전구 절연 상태		☐ 양호	☐ 불량	만원	
	구동축전지 격리 상태		☐ 양호	☐ 불량		
	고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구)		☐ 양호	☐ 불량		
연 료	연료누출(LP가스 포함)		☒ 없음	☐ 있음	만원	

