

중고자동차 성능·상태 점검 기록부 ([] 자동차 가격조사·산정 선택)

제 6517113208 호 * 자동차 가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| | | | |
|---------|----------------------|-----------|---|
| ① 차 명 | 캐스퍼(CASPER) (세부모델:) | ② 자동차등록번호 | 184보5286 |
| ③ 연 식 | 2023 | ④ 검사유효기간 | 2023년 04월 14일 ~ 2027년 04월 13일 |
| ⑤ 최초등록일 | 2023년 04월 14일 | ⑦ 변속기종류 | <input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미자동 <input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타() |
| ⑥ 차대 번호 | KMHB3516BPW068272 | ⑧ 사용 연료 | <input checked="" type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타 |
| ⑨ 원동기형식 | G3LC | ⑩ 보증유형 | <input type="checkbox"/> 자가보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증 [메리츠] |
| | | 가격산정기준가격 | 만원 |

자동차 종합상태


(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑪ 사용이력 | 상 태 | 항목 / 해당부품 | 가격조사·산정액 및 특기사항 |
|-------------|--|---|-----------------|
| 주행거리 및 계기상태 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 많음 <input checked="" type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 적음 | 현재 주행거리 25,530 Km | 만원 |
| 차대번호표기 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말 | | 만원 |
| 배출가스 | <input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연 | 0.5%, 50 ppm, % | 만원 |
| 튜닝 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치 | | 만원 |
| 특별이력 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 | <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재 | 만원 |
| 용도변경 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 | <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용 | 만원 |
| 색상 | <input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색 | <input type="checkbox"/> 전체도색 <input type="checkbox"/> 색상변경 | 만원 |
| 주요옵션 | <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음 | <input type="checkbox"/> 섀루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션 <input type="checkbox"/> 기타 | 만원 |
| 리콜대상 | <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당 | 리콜이행 <input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행 | |

사고 교환 수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

* 상태표시부호 : X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(손상) * 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



| | | | |
|-------------------|---|-----------------|--|
| ⑫ 사고이력 (유의사항 4참조) | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 | ⑬ 단순수리 | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 |
| ⑬ 교환, 판금 등 이상 부위 | | 가격조사·산정액 및 특기사항 | |
| 외판부위 | 1랭크 <input type="checkbox"/> 1. 후드 <input type="checkbox"/> 2. 프론트페더 <input type="checkbox"/> 3. 도어 <input type="checkbox"/> 4. 트렁크 리드 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품) | 만원 | |
| | 2랭크 <input type="checkbox"/> 6. 쿼터패널(리어패널) <input type="checkbox"/> 7. 루프패널 <input type="checkbox"/> 8. 사이드실패널 | | |
| 주요골격 | A랭크 <input type="checkbox"/> 9. 프론트패널 <input type="checkbox"/> 10. 크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11. 인사이드패널 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. 트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18. 리어패널 | | |
| | B랭크 <input type="checkbox"/> 12. 사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13. 휠하우스 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 필러패널 (<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19. 패키지트레이 | | |
| | C랭크 <input type="checkbox"/> 15. 대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16. 플로어패널 | | |

자동차 세부상태

(가격조사·산정 및 특기사항은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑭ 주요장치 | 항목/해당부품 | 상 태 | 가격조사·산정액 및 특기사항 | | |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 자기진단 | 원동기 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원 | | |
| | 변속기 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 원 동 기 | 작동상태(공회전) | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원 | | |
| | 오일누유 | 실린더 커버(로커암 커버) | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | |
| | | 실린더 헤드 / 개스킷 | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | |
| | | 실린더 블록 / 오일팬 | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | |
| | 오일 유량 | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 | | | |
| | 냉각수누수 | 실린더 헤드 / 개스킷 | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 | |
| | | 워터펌프 | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 | |
| | | 라디에이터 | | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 | |
| | | 냉각수 수량 | | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 | |
| | 커먼레일 | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 변 속 기 | 자동변속기 (A/T) | 오일 누유 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | | |
| | | 오일유량 및 상태 | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다 | | |
| | 수동변속기 (M/T) | 작동상태(공회전) | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | |
| | | 오일 누유 | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | | |
| | 기어변속장치 | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 오일유량 및 상태 | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다 | | | |
| | 작동상태(공회전) | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 동력전달 | 클러치 어셈블리 | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원 | | |
| | 동축조인트 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 추진축 및 베어링 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 디퍼렌셜 기어 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 조 향 | 동력조향 작동 오일 누유 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | 만원 | | |
| | 작동상태 | 스티어링 펌프 | | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | |
| | | 스티어링 기어(MDPS포함) | | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | |
| | | 스티어링조인트 | | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | |
| | | 파워고압호스 | | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | |
| | | 타이어로드엔드 및 볼 조인트 | | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | |
| 제 동 | 브레이크 마스터 실린더오일 누유 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | 만원 | | |
| | 브레이크 오일 누유 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 | | | |
| | 배력장치 상태 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 전 기 | 발전기 출력 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원 | | |
| | 시동 모터 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 와이퍼 모터 기능 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 실내송풍 모터 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 라디에이터 팬 모터 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 윈도우 모터 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 고전원 전기장치 | 충전구 절연 상태 | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원 | | |
| | 구동축전지 격리 상태 | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| | 고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | | | |
| 연 료 | 연료누출(LP가스 포함) | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 | 만원 | | |

