

중고자동차 성능·상태 점검 기록부 ([] 자동차 가격조사·산정 선택)

제 6517118229 호 * 자동차 가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

① 차 명	포터 II (PORTER II) (세부모델:)	② 자동차등록번호	805버8214
③ 연 식	2024	④ 검사유효기간	2024년 01월 04일 ~ 2026년 01월 03일
⑤ 최초등록일	2024년 01월 04일	⑦ 변속기종류	<input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미자동 <input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타()
⑥ 차대 번호	KMFZCZ78BRU110587	⑧ 사용 연료	<input type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input checked="" type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타
⑨ 원동기형식	L4KC	⑩ 보증유형	<input type="checkbox"/> 자가보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증 [메리츠]
가격산정기준가격			만원

자동차 종합상태

(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑪ 사용이력	상 태	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음	현재 주행거리 8,058 Km	만원
차대번호표기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말		만원
배출가스	<input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연	0.5%, 50 ppm, %	만원
튜닝	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		만원
특별이력	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재	만원
용도변경	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용	만원
색상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색	<input type="checkbox"/> 전체도색 <input type="checkbox"/> 색상변경	만원
주요옵션	<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	<input type="checkbox"/> 섀루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션 <input type="checkbox"/> 기타	만원
리콜대상	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 해당	리콜이행 <input type="checkbox"/> 이행 <input checked="" type="checkbox"/> 미이행	

사고 교환 수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

* 상태표시부호 : X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(손상) * 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫ 사고이력 (유의사항 4참조)	<input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음	⑬ 단순수리	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
-------------------	--------------------------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------

⑬ 교환, 판금 등 이상 부위 가격조사·산정액 및 특기사항

외판부위	1랭크	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 후드 <input type="checkbox"/> 2. 프론트페더 <input type="checkbox"/> 3. 도어 <input type="checkbox"/> 4. 트렁크 리드 <input type="checkbox"/> 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)	만원
	2랭크	<input type="checkbox"/> 6. 쿼터패널(리어패널) <input type="checkbox"/> 7. 루프패널 <input type="checkbox"/> 8. 사이드실패널	
주요골격	A랭크	<input type="checkbox"/> 9. 프론트패널 <input type="checkbox"/> 10. 크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11. 인사이드패널 <input type="checkbox"/> 17. 트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18. 리어패널	만원
	B랭크	<input type="checkbox"/> 12. 사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13. 휠하우스 <input type="checkbox"/> 14. 필러패널 (<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19. 패키지트레이	
	C랭크	<input type="checkbox"/> 15. 대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16. 플로어패널	

자동차 세부상태

(가격조사·산정 및 특기사항은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑭ 주요장치	항목/해당부품	상 태	가격조사·산정액 및 특기사항	
자기진단	원동기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	변속기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
원동기	작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	오일누유	실린더 커버(로커암 커버)		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
		실린더 헤드 / 개스킷		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
		실린더 블록 / 오일팬		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
	오일 유량			<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족
	냉각수누수	실린더 헤드 / 개스킷		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수
		워터펌프		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수
		라디에이터		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수
		냉각수 수량		<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족
	커먼레일			<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량
변속기	자동변속기 (A/T)	오일 누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		오일유량 및 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다	
		작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	수동변속기 (M/T)	오일 누유	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		기어변속장치	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		오일유량 및 상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다	
동력전달	클러치 어셈블리	오일 누유	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		속속조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		추진축 및 베어링	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		디퍼렌셜 기어	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
조향	동력조향 작동 오일 누유		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	작동상태	스티어링 펌프	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		스티어링 기어(MDPS포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		스티어링조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		파워고압호스	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		타이어로드엔드 및 볼 조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	브레이크 오일 누유		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	배력장치 상태		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
전기	발전기 출력		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	시동 모터		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	와이퍼 모터 기능		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	실내송풍 모터		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	라디에이터 팬 모터		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	윈도우 모터		<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
고전원 전기장치	충전구 절연 상태		<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	구동축전지 격리 상태		<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
	고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구)		<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
연료	연료누출(LP가스 포함)		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	

