

## 중고자동차 성능·상태 점검 기록부 ( [ ] 자동차 가격조사·산정 선택 )

제 6517119345 호 \* 자동차 가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

### 자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ① 차 명 모닝 (세부모델: )   |  | ② 자동차등록번호 16나4459  |  |
| ③ 연 식 2013  | ④ 검사유효기간 2024년 10월 08일 ~ 2026년 10월 07일 |  |  |
| ⑤ 최초등록일 2012년 10월 08일   |  | ⑦ 변속기종류 <input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미자동 |  |
| ⑥ 차대 번호 KNABZ511BDT398786   |  | <input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타( )  |  |
| ⑧ 사용 연료 <input checked="" type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타 |  |  |  |
| ⑨ 원동기형식 G3LA  |  | ⑩ 보증유형 <input type="checkbox"/> 자가보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증 [메리츠]                     |  |
|   |  | 가격산정기준가격   |  |
|   |  | 만원   |  |

### 자동차 종합상태

(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑪ 사용이력      | 상 태  | 항목 / 해당부품   | 가격조사·산정액 및 특기사항 |
|-------------|--|---|-----------------|
| 주행거리 및 계기상태 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량<br><input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음                       | 현재 주행거리 68,373 Km   | 만원              |
| 차대번호표기      | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말 |   | 만원              |
| 배출가스        | <input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연   | .5 %, 50 ppm, %   | 만원              |
| 튜닝          | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치         |   | 만원              |
| 특별이력        | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음   | <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재                                 | 만원              |
| 용도변경        | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음   | <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용                                | 만원              |
| 색상          | <input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색  | <input type="checkbox"/> 전체도색 <input type="checkbox"/> 색상변경                             | 만원              |
| 주요옵션        | <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음  | <input type="checkbox"/> 섀루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션 <input type="checkbox"/> 기타 | 만원              |
| 리콜대상        | <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당   | 리콜이행 <input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행                           |                 |

### 사고 교환 수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

\* 상태표시부호 : X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(손상) \* 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



|                   |     |  |      |  |
|-------------------|-----|--|------|--|
| ⑫ 사고이력 (유의사항 4참조) |     | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음   | 단순수리 | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 |
| ⑬ 교환, 판금 등 이상 부위  |     | 가격조사·산정액 및 특기사항  |      |  |
| 외판부위              | 1랭크 | <input type="checkbox"/> 1. 후드 <input type="checkbox"/> 2. 프론트페더 <input type="checkbox"/> 3. 도어 <input type="checkbox"/> 4. 트렁크 리드<br><input type="checkbox"/> 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)   |      |  |
|                   | 2랭크 | <input type="checkbox"/> 6. 쿼터패널(리어팬더) <input type="checkbox"/> 7. 루프패널 <input type="checkbox"/> 8. 사이드실패널   |      |  |
| 주요골격              | A랭크 | <input type="checkbox"/> 9. 프론트패널 <input type="checkbox"/> 10. 크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11. 인사이드패널<br><input type="checkbox"/> 17. 트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18. 리어패널  |      |  |
|                   | B랭크 | <input type="checkbox"/> 12. 사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13. 휠하우스<br><input type="checkbox"/> 14. 필러패널 ( <input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C ) <input type="checkbox"/> 19. 패키지트레이 |      |  |
|                   | C랭크 | <input type="checkbox"/> 15. 대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16. 플로어패널   |      |  |

### 자동차 세부상태

(가격조사·산정 및 특기사항은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑭ 주요장치    | 항목/해당부품                    | 상 태  | 가격조사·산정액 및 특기사항  |    |
|-----------|----------------------------|--|--|----|
| 자기진단      | 원동기                        | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원   |    |
|           | 변속기                        | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |    |
| 원동기       | 작동상태(공회전)                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 오일누유                       | 실린더 커버(로커암 커버)   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           |                            | 실린더 헤드 / 개스킷   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           |                            | 실린더 블록 / 오일팬   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           | 오일 유량                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족                               | 만원 |
|           | 냉각수누수                      | 실린더 헤드 / 개스킷   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |    |
|           |                            | 워터펌프   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |    |
|           |                            | 라디에이터  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |    |
|           |                            | 냉각수 수량   | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족                               |    |
|           | 커먼레일                       |  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |    |
| 변속기       | 자동변속기 (A/T)                | 오일 누유  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           |                            | 오일유량 및 상태  | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다   |    |
|           |                            | 작동상태(공회전)  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 수동변속기 (M/T)                | 오일 누유  | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유            |    |
|           |                            | 기어변속장치   | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |    |
|           |                            | 오일유량 및 상태  | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다              |    |
| 작동상태(공회전) |                            | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량            |  |    |
| 동력전달      | 클러치 어셈블리                   | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량            | 만원   |    |
|           | 등속조인트                      | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |    |
|           | 추진축 및 베어링                  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |    |
|           | 디퍼렌셜 기어                    | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |    |
| 조향        | 동력조향 작동 오일 누유              |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           | 작동상태                       | 스티어링 펌프  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           |                            | 스티어링 기어(MDPS포함)  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           |                            | 스티어링조인트  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           |                            | 파워고압호스   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           |                            | 타이어로드엔드 및 볼 조인트  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
| 제동        | 브레이크 마스터 실린더오일 누유          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           | 브레이크 오일 누유                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |    |
|           | 배력장치 상태                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
| 전기        | 발전기 출력                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 시동 모터                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 와이퍼 모터 기능                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 실내송풍 모터                    |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 라디에이터 팬 모터                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
|           | 윈도우 모터                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |    |
| 고전원 전기장치  | 충전구 절연 상태                  |  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |    |
|           | 구동축전지 격리 상태                |  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |    |
|           | 고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) |  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |    |
| 연료        | 연료누출(LP가스 포함)              |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음                               |    |

