

## 중고자동차 성능·상태 점검 기록부 ( [ ] 자동차 가격조사·산정 선택 )

제 6517120099 호 \* 자동차 가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

### 자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

|         |                   |           |   |
|---------|-------------------|-----------|---|
| ① 차 명   | GV70 (세부모델: )     | ② 자동차등록번호 | 381오3249  |
| ③ 연 식   | 2021              | ④ 검사유효기간  | 2025년 05월 27일 ~ 2026년 05월 26일   |
| ⑤ 최초등록일 | 2021년 05월 27일     | ⑦ 변속기종류   | <input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미오토<br><input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타( )   |
| ⑥ 차대 번호 | KMTMA81BDMU020668 | ⑧ 사용 연료   | <input checked="" type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타 |
| ⑨ 원동기형식 | G4KR              | ⑩ 보증유형    | <input type="checkbox"/> 자가보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증 [메리츠]   |

### 자동차 종합상태

(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑪ 사용이력      | 상 태  | 항목 / 해당부품   | 가격조사·산정액 및 특기사항 |
|-------------|--|---|-----------------|
| 주행거리 및 계기상태 | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량<br><input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음                       | 현재 주행거리 52,197 Km   | 만원              |
| 차대번호표기      | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도말 |   | 만원              |
| 배출가스        | <input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연   | 0.5%, 50 ppm, %   | 만원              |
| 튜닝          | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치         |   | 만원              |
| 특별이력        | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음   | <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재                                 | 만원              |
| 용도변경        | <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음   | <input checked="" type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용                     | 만원              |
| 색상          | <input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색  | <input type="checkbox"/> 전체도색 <input type="checkbox"/> 색상변경                             | 만원              |
| 주요옵션        | <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음  | <input type="checkbox"/> 섀루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션 <input type="checkbox"/> 기타 | 만원              |
| 리콜대상        | <input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 해당   | 리콜이행 <input checked="" type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행                |                 |

### 사고 교환 수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

\* 상태표시부호 : X(교환), W(판금 또는 용접), C(부식), A(흠집), U(요철), T(손상) \* 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



|                   |   |        |  |
|-------------------|---|--------|--|
| ⑫ 사고이력 (유의사항 4참조) | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음  | ⑬ 단순수리 | <input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 |
| ⑬ 교환, 판금 등 이상 부위  | 가격조사·산정액 및 특기사항   |        |  |
| 외판부위              | 1랭크 <input type="checkbox"/> 1. 후드 <input type="checkbox"/> 2. 프론트페더 <input type="checkbox"/> 3. 도어 <input type="checkbox"/> 4. 트렁크 리드 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 5. 라디에이터서포트(볼트체결부품)   | 만원     |  |
|                   | 2랭크 <input type="checkbox"/> 6. 쿼터패널(리어패널) <input type="checkbox"/> 7. 루프패널 <input type="checkbox"/> 8. 사이드실패널  |        |  |
| 주요골격              | A랭크 <input type="checkbox"/> 9. 프론트패널 <input type="checkbox"/> 10. 크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11. 인사이드패널 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 17. 트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18. 리어패널  |        |  |
|                   | B랭크 <input type="checkbox"/> 12. 사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13. 휠하우스 <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 14. 필러패널 ( <input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C ) <input type="checkbox"/> 19. 패키지트레이 |        |  |
|                   | C랭크 <input type="checkbox"/> 15. 대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16. 플로어패널  |        |  |

### 자동차 세부상태

(가격조사·산정 및 특기사항은 매수인이 자동차 가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

| ⑭ 주요장치                     | 항목/해당부품   | 상 태  | 가격조사·산정액 및 특기사항  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 자기진단                       | 원동기   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원   |  |
|                            | 변속기   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |  |
| 원 동 기                      | 작동상태(공회전)   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 | 만원   |  |
|                            | 오일누유  | 실린더 커버(로커암 커버)   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |
|                            |   | 실린더 헤드 / 개스킷   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |
|                            |   | 실린더 블록 / 오일팬   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |
|                            | 오일 유량   | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 |  |  |
|                            | 냉각수누수   | 실린더 헤드 / 개스킷   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |
|                            |   | 워터펌프   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |
|                            |   | 라디에이터  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수 |
|                            |   | 냉각수 수량   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족                               |
|                            | 커먼레일  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량            |  |  |
| 변 속 기                      | 자동변속기 (A/T)   | 오일 누유  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |  |
|                            |   | 오일유량 및 상태  | <input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다   |  |
|                            |   | 작동상태(공회전)  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            | 수동변속기 (M/T)   | 오일 누유  | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유            |  |
|                            |   | 기어변속장치   | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |  |
|                            |   | 오일유량 및 상태  | <input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다              |  |
| 동력전달                       | 클러치 어셈블리  | 오일 누유  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |  |
|                            |   | 속속조인트  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 추진축 및 베어링  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 디퍼렌셜 기어  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
| 조 향                        | 작동상태  | 동력조향 작동 오일 누유  | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |  |
|                            |   | 스티어링 펌프  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 스티어링 기어(MDPS포함)  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 스티어링조인트  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 파워고압호스   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 타이어로드엔드 및 볼 조인트  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
| 제 동                        | 브레이크 마스터 실린더오일 누유                                       | 브레이크 오일 누유   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유 |  |
|                            |   | 배력장치 상태  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 발전기 출력   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
| 전 기                        | 시동 모터   | 와이퍼 모터 기능  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 실내송풍 모터  | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 라디에이터 팬 모터   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 윈도우 모터   | <input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량                               |  |
|                            |   | 고전원 전기장치   | 충전구 절연 상태  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |
|                            |   |  | 구동축전지 격리 상태  | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량  |
| 고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) | <input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 |  |  |  |
| 연 료                        | 연료누출(LP가스 포함)   | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 | 만원   |  |

